



Thisted den 03-06-2019

Der er i juni md. foretaget inspektion af jeres legeplads.

På grundlag af inspektionen, foretaget af Konsulent
Søren Grøndberg, er nedenstående rapport udfærdiget.

Grundoplysninger:

Inspektionen er gennemført i forehold til standarden DS/EN1176:2008 serien.
Der kan være set skriftlige oplysninger om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1
Punkt 6.

Inspektionen er foretaget under iagttagelse af dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.
Dog er inspektionen foretaget uden ansvar for eventuelle skader, der sker på ting eller personer
som følge af brugen af de inspicerede redskaber m.m.

Legeredskaberne er mærket/ikke mærket i henhold til DS/EN 1176-1 punkt 7. Det er derfor muligt/ikke muligt, på denne baggrund at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år. Det er muligt/ikke muligt at afgøre, hvor niveau 0 er. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det visuelt registrerede. Undtagelsen er ikke nævnt i rapporten.

Vilkår:

Inspektionen er foretaget i henhold til: DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.
Ved inspektionen kan der være benyttet test værktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1.
Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber testes ikke, men vurderes visuelt.
Træsart og evt. imprægnering er ikke vurderet i henhold til 1176-1 pkt. 4.1.3
Der er ikke foretaget beregninger eller prøvning i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.2., annek A,B og C. Eller prøvning i forhold til 1176-2 annek B,C og 1176-4 annek A,B og 1176-5 annek A, og 1176-6 annek B.C og D samt 1176-10.
Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, med mindre det er nævnt i forbindelse med gennemgang af legeredskaber. Legeredskaberne eller dele af disse er ikke demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Hvor det vil kræve en stige er der foretaget en visuel vurdering stående på jorden.

Resultat:

Inspektionen på jeres legeplads er afsluttet hvis de fejl og mangler der er påpeget i rapporten er udbedret inden for de tids terminer der er nævnt i rapporten.

I skal herefter overholde fremtidige krav til inspektion af legepladsen. Se bilag 1.

rød K3: ALVORLIGE OG LIVSTRUENDE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABER (bl.a. hoved- og halsklemfælder). Fejl og mangler skal udbedres med det samme, og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

gul K2: ALVORLIGE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABET (bl.a. finger- og fodfælder). Fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

grøn K1: FEJL OG MANGLER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD – hvor der ikke er nogen umiddelbar fare for børnenes sikkerhed, skal sagen udbedres inden næste inspektion.

Nærværende inspektionsrapport må kun gengives i sin helhed og kun med accept fra det pågældende arbejdssted og Konsulent Søren Grøndberg

Opmærksomheden henledes på:

Fremtidige krav til inspektion af legepladsen Bilag1

Lovgrundlag Bilag 2

Har i spørgsmål til rapporten er i meget velkommen til, at kontakte mig på mail/tlf.

Med venlig hilsen

Konsulent

Søren Grøndberg - Thisted Kommune

Observation

Foto	Problem
 	<p>DS/EN 1176-1 Punkt 7.1</p> <p>Mærkning:</p> <p>Legeredskabet er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 punkt 7,1</p> <p>DS/EN 1176-1:2008</p> <p>7.1 Identifikation af redskaber Redskaberne skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger</p> <ol style="list-style-type: none"> fabrikantens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse redskabets identifikation og fremstillings og fremstillings år denne europæiske standards nummer og udgivesår' dvs. DS/EN 1176-1:2017 <p>DS/EN 1176-1 Generelt</p> <p>DS/EN 1177 Faldunderlag</p>
  	<p>Der er ingen bemærkninger til dette legehus</p> <p>Mærkning:</p> <p>Legegruppen er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1</p> <p>DS/EN 1176-1 Generelt</p> <p>DS/EN 1177 Faldunderlag</p> <p>Der er ingen bemærkninger til disse balance-redskaber</p>



Mærkning:

Dette legeredskab er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals

DS/EN 1177 Faldunderlag

Der er ingen bemærkninger til denne balancebro

Graduering: **Grøn K1**

Mærkning:

Legeredskabet er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt


DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

Der blev konstateret et løst bræt, under inspektionen

Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab





Graduering: Grøn K1

Mærkning:

Legeredskabet er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-7 Punkt 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Under inspektionen blev der konstateret en kant på et bræt der skal renoveres

Der er ellers ingen bemærkninger til dette legeredskab

Mærkning:

De to kolbøttestativer er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse

DS/EN 1177 Faldunderlag

Der er ellers ingen bemærkninger til de to legeredskaber



Mærkning:


De to heste er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1 i nul punktet, men de andre skilte der blev klistret på sidste år mangler

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1176-6 Vipper

DS/EN 1177 Faldunderlag

Der er ellers ingen bemærkninger til de to heste



Graduering: **Grøn K1**

Mærkning:

Legeredskabet er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7.1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-3 Rutsjebaner

DS/EN 1176-3 Punkt 3 4.2 Adgang

For at forebygge at børnene starter rutsjeturen stående skal der være en tværstang ved rutsjebanens start Tværstangen skal være placeret mellem 60 cm og 90 cm over startområdet



Huset bliver brugt til depotrum af legetøj, men ser fint ud
Det er aflåst uden for åbningstiden

Graduering: **Grøn K 1/Gul K2**

Mærkning:

Legehusene er ikke mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

Gul K 2

DS/EN 1176-7 Punkt 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Der blev under inspektionen konstateret en **biologisk nedbrydning (Råd)** i de markerede områder i begge legehus, der skal træet udskiftes samt udragende søm og skruer

Grøn K1

DS/EN 1176-1 Punkt 4.2.3 Adgang for voksne
Det røde legehus er over 2 m. langt i indvendig mål og skal derfor have mindst to adgangsåbninger. Disse åbninger må ikke kunne låses og skal være tilgængelige uden yderligere hjælpemidler

MÆRKNING MANGLER
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1



MÆRKNING MANGLER
DS/EN 1176-1 Punkt 7,1





Graduering: **Rød K 3**

Mærkning:

Legeredskaberne er tydeligt og holdbart mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

DS/EN 1176-1 Generelt

DS/EN 1177 Faldunderlag

DS/EN 1176-2 Gynger

DS/EN 1176-7 Punkt 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

DS/EN 1176-7 Punkt 8.2.5 Procedurer

Under inspektionen blev der konstateret en meget **kraftig biologisk nedbrydning (Råd)** i konstruktionen, jeg kunne stikke min skrue-trækker ind op til ca. 10 cm. Flere steder i skråstiverne

Gyngestativerne skal tages ud af brug med det samme, inden stabiliteten bliver svækket og for at undgå evt. alvorlige ulykker

Da nogle af legeredskaberne er af ældre dato, må man se bort fra den manglende mærkning

Fremadrettet skal alle nye legeredskaber være mærket efter DS/EN 1176-1 Punkt 7,1

Der er lige nogle småting der skal rettes. Alle legeredskaberne er GODKENDT undtagen jeres **gynger der er biologisk nedbrudt Rød K3 og skal tages ud af drift**

1.

Fremtidige krav til inspektioner.**DS/EN1176, DS/EN 1177**

De gældende europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, er de standarder som lovgivningen henviser til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber.

Jeres Inspektioner:

Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Kap. 6.2 som siger: Udstyret og dets komponenter bør inspiceres som følger:

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, f.eks. kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste flasker, kanyler etc. For legepladser, som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være en absolut nødvendighed.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere udstyrets drift og stabilitet især for slidtage. Denne inspektion bør udføres med 1 – 3 måneders intervaller eller som angivet i producentens vejledning. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

Årlig Hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 måneder med henblik på at skabe det generelle sikkerhedsniveau for udstyr, fundamenter og underlag, f.eks. vejrets indflydelse, tegn på råd og tæring, en evt. ændring i udstyrets sikkerhedsniveau som resultat af foretagne reparationer, supplerende eller erstattede komponenter. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed. Denne inspektion af udstyret bør udføres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner eller DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.

Bilag 2.

Lovens betydning for ejeren**Legeredskaberne:**

Den gældende lovgivning har betydning på flere områder. Alle legeredskaber, som er anskaffet efter standardernes ikrafttræden, skal overholde disse. Dette er leverandøren forpligtet til ved installationen. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer efter ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene til disse. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer før ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene gældende på daværende tidspunkt.

I denne rapport vil der blive foretaget inspektion af redskaberne efter de nuværende standarder.

Ansvaret for legepladsen:

Det er ejeren, som har ansvaret for at legepladsen og legeredskaberne overholder den gældende lovgivning. Det er vigtigt at pointere, at dette ansvar også er gældende udenfor en eventuel åbnings-tid. Dette skyldes, at reglerne udelukkende omhandler legeredskaber og hverken tager højde for brugere eller tidspunktet for brugen